

Temperatur-Anzeigergeräte

C100 - PT100 Labor-Thermometer mit 0,01°C Auflösung

Hochgenaue Messung in der Industrie und im Labor

hervorragende Ablesbarkeit
beleuchtetes Display
Hold, MAX, MIN, Mittelwert
automatische Abschaltfunktion
Einpunkt-Kalibrierung
PT100 Polynom-Kalibrierung
THUMB-WHEEL-Bedienung
Echtzeituhr
°C/°F umschaltbar

Technische Daten	Best-Nr.
Handmessgerät C100	3120.00
Betriebstemperatur	0...50°C
Batterie-Typ	4 x 1,5V (AA), Alkali-Mangan
Standzeit	typ.>500h
Abmessungen	147x85x37mm
Gewicht	ca. 400g
Im Lieferumfang enthalten	Batterie
Funktionen	HOLD / MAX / MIN / AVG / DATE / TIME / AutoOFF, CAL, POLY-CAL / °C, °F / Displaybeleuchtung
Temperatur	
Prinzip	Pt100 (4-Leiter)
Messbereich	-200 ... 500 °C
Genauigkeit	±0,1°C (-100...+200°C), sonst ±0,2°C (ohne Fühler)
Auflösung	0,01 °C
Zubehör	Best-Nr.
Stecker für PT100 Fremdsensoren 4-polig mit Schraubanschluss	3120.50
PT100 Einstechfühler, kurz	3120.51
PT100 Tauchfühler, kurz	3120.52
PT100 Tauchfühler, lang	3120.53
PT100 Tauch-/Einstechfühler, lang	3120.54
PT100 Lebensmittel-Einstechfühler aus Edelstahl	3120.55
Transportkoffer (Kunststoff) für Messgerät und Zubehör	3120.CAS

Distribution und Service

COSMOS DATA AG

Binzstrasse 15 / 8045 Zürich

Tel 044 463 75 45 / Fax 044 463 75 44

E-mail: info@cosmosdata.ch

Internet: <http://www.cosmosdata.ch>

Auflösung 0,01°C !!!
beleuchtetes Display
HOLD/MAX/MIN/AVG
PT100 -200...+500°C
°C/°F umschaltbar

